


ZASILANIE NAD ADAPTEREM ZASILAJĄCYM



ZASILANIE NAD SZYNĄ

Przedłuż przewody używając małych kostek łączeniowych rozmieszczonych nierównomiernie lub zlutuj (i zaizoluj) przewody

